




تاریخ تحویل: ۱۳۹۶/۹/۵


دانشکده فنی و مهندسی - گروه ایمنی

استاد درس: فرناز منتظری فر

درس نقشه کشی صنعتی

۱- با توجه به تصاویر مجسم داده شده، تصاویر سه نمای هر شکل را رسم نمایید.





۲- سه تصویر شکل زیر را با مقیاس $\frac{1}{2}$ و با در نظر گرفتن اندازه های داده شده، ترسیم نمایید.

